



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Offerta in formula repair exchange sonda PLI-1205BX nuova di fabbrica con 12 mesi di garanzia.

#### ALLEGATO - MODULO OFFERTA

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 9.500,00 (I.V.A. esclusa)**

FORNITORE	Prezzo a base d'asta				PREZZO OFFERTO TOTALE (IVA ESCLUSA)	ALIQ. IVA
CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	9.500,00 €	allegare eventuale offerta dettagliata			9.394,33 €	22%

Offerta in formula repair exchange tramite sonda nuova di fabbrica con 12 mesi di garanzia. L'importo è da intendersi già scontato in modo a voi riservato. Inclusa consegna, installazione, collaudo sul posto e ritiro della sonda guasta. Il modello PLI-1205BX non è riparabile.

LA PRESENTE OFFERTA VIENE SOTTOSCRITTA IN DATA: 07/04/2026

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Canon Medical Systems Srl  
Direttore Tecnico/Procuratore  
Roberto Gargiulo  
(firmato digitalmente)



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

Si allega copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità

**PREVENTIVO**

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA

mcerrato@aslcn2.it  
VIA VIDA, 10  
ALBAOSPEDALE SAN LAZZARO  
SENOLOGIA SURGERY  
VIA PIETRINO BELLI, 26  
ALBA (CN)Prodotto: TUS-AI800/AK  
Descrizione: Aplio i800  
N.ro di Serie: AKD1972218  
Sistema: 91.TUS-AI800/AK.IT.0774856  
Modalità di pagamento: 60 GG DATA FATTURA

Da:

Data: 02-APR-2026

Numero rif. Canon: Q3540676

Codice cliente: T0B7BRU

Vostro Rif.: Mail del 1/4/2026

Descrizione: Verifica artefatto su sonda canon 18LX5

Descrizione	Articolo	Q.tà	Pr. Listino	Sconto	Prezzo	IVA
Linear array transducer	PLI-1205BX	1	15.657,21	40%	9.394,33	22,00%
Prezzo Netto			15.657,21	40%	9.394,33	
IVA					2.066,75	22,00%
Importo Totale				EUR	11.461,08	

Offerta in formula repair exchange tramite sonda nuova di fabbrica con 12 mesi di garanzia.

L'importo è da intendersi già scontato in modo a voi riservato.

Inclusa consegna, installazione, collaudo sul posto e ritiro della sonda guasta.

Il modello PLI-1205BX non è riparabile.

**CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.**  
Direttore Tecnico  
Procuratore Speciale  
Roberto Gargiulo